

Strumenti / Strumenti per rivetti ciechi

RL50-2 Rivettatrice


Istruzioni per l'uso



Indice

1.	Indicazioni sulla gestione	5
2.	Descrizione generale	5
3.	Campo d'applicazione	5
4.	Salute e sicurezza sul posto di lavoro	6
5.	Misure di sicurezza	6
6.	Indicazione di sicurezza specifica	6
7.	Dotazione base dell'apparecchio	7
8.	Attivazione dell'apparecchio	8
9.	Uso dell'apparecchio	8
10.	Uso corretto	11
11.	Requisiti per l'aria compressa	12
12.	Stoccaggio dell'apparecchio	13
13.	Indicazioni sul trasporto	13

14.	Requisiti dell'utente	13
15.	Modifiche dell'apparecchio	13
16.	Programma d'ispezione	14
17.	Ispezione e manutenzione	14
18.	Diagnostica del problema	16
19.	Specifiche tecniche	17
20.	Smaltimento dell'apparecchio	17
21.	Garanzia	17
22.	Dotazione	18
23.	Simboli di sicurezza	18
24.	Dichiarazione di conformità	19



1. Indicazioni sulla gestione

Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso prima di utilizzare lo strumento. L'uso improprio può provocare eventuali malfunzionamenti dello strumento. Tutte le specifiche e le indicazioni fanno riferimento allo strumento descritto nella presente documentazione ed è consentito utilizzarle solo in relazione alla gestione di quest'ultimo.

Coloro che eseguono operazioni di regolazione, gestione o manutenzione di questo strumento devono aver letto innanzitutto le presenti istruzioni per l'uso e attenersi alle rispettive indicazioni. Il rivenditore può offrire e tenere corsi di formazione in casi specifici.

Per garantire il corretto funzionamento dello strumento, è necessario adottare tutte le precauzioni tecniche specialistiche e specifiche per la sicurezza.

2. Descrizione generale

La rivettatrice pneumatico-idraulica ad alta velocità RL50-2 è progettata per il posizionamento di precisione di dadi e viti per rivetti ciechi. Il suo sistema idropneumatico controlla il movimento rotatorio con cui è possibile avvitare un rivetto allo spinotto o rimuoverlo da quest'ultimo. È possibile regolare la

forza di trazione e la corsa, ma anche le combinazioni di entrambi i parametri per ottenere i migliori risultati possibili in diverse situazioni d'applicazione.

Lo strumento pneumatico-idraulico è progettato per il posizionamento dei dadi per rivetti ciechi (da M3 a M10, M12 alluminio) e le viti per rivetti ciechi (da M4 a M8).

3. Campo d'applicazione

Materiale	Dimensioni dei dadi per rivetti ciechi						
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Alluminio, ottone	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	X ²	X ²	X ²
Acciaio	X ¹	X ¹	X ¹	X ²	X ²	X ²	
Acciaio inox	X ¹	X ¹	X ¹	X ²	X ²	X ²	

Materiale	Dimensioni delle viti per rivetto cieco						
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M12
Alluminio, ottone	X ¹	X ¹	X ¹	X ²			
Acciaio	X ¹	X ¹	X ²	X ²			
Acciaio inox	X ¹	X ¹	X ²	X ²			

¹ Regolazione tramite corsa

² Regolazione tramite corsa, forza di trazione o abbinamento delle opzioni

È obbligatorio leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo strumento. È necessario rispettare le disposizioni di sicurezza in vigore.

4. Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Le indicazioni e le direttive riportate di seguito fanno riferimento alla rivettatrice descritta nel presente documento e sono valide per tutti gli utenti.

È possibile integrare le indicazioni generali, contenute in questo capitolo, sullo strumento descritto e sul suo impiego in punti specifici con altre indicazioni di sicurezza che fanno riferimento agli oggetti descritti.

5. Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza di base per l'esclusione di danni e lesioni sono riportate di seguito.

L'utilizzo improprio dello strumento può provocare eventuali lesioni o danni materiali. Per evitare eventuali danni, prestare sempre attenzione alle indicazioni di sicurezza e adottare le precauzioni di sicurezza adeguate. Solo al personale specializzato è consentito eseguire la manutenzione e la riparazione dello strumento.

6. Indicazione di sicurezza specifica

La rivettatrice è predisposta solo per il posizionamento di dadi e bulloni per rivetti ciechi. L'acquirente è da ritenersi unico responsabile nei confronti di ogni modifica apportata alla rivettatrice.

ATTENZIONE!

- Utilizzare lo strumento solo una volta lette e comprese le istruzioni per l'uso.
- Non eseguire le operazioni con questo strumento in caso di eventuali stati di malattia o di assunzione di medicinali o alcool.
- Non utilizzare questo strumento se mancano eventuali componenti o se è possibile riconoscere eventuali danni meccanici.
- Non orientare in nessun caso la rivettatrice verso le persone e azionarla solo a contatto con un pezzo in lavorazione.
- Utilizzare lo strumento solo a temperature di servizio superiori a 5 °C e al massimo di 45 °C.
- Non è consentito superare la pressione dell'aria in ingresso di 7 bar.
- In presenza di rapporti di pressione superiori a 7 bar è necessario utilizzare i dispositivi adeguati alla riduzione della pressione.
- Utilizzare solo raccordi e tubi flessibili progettati per una pressione di esercizio omologata di 10 bar (aria compressa).

- Prima di effettuare qualsiasi regolazione o di sostituire i componenti, scollegare sempre la rivettatrice dall'alimentazione dell'aria compressa.
- Utilizzare gli spinotti filettati / spinotti filettati interni e i beccucci consigliati per i diametri dei dadi / delle viti per rivetti ciechi.
- Indossare sempre gli indumenti protettivi previsti.
- Scollegare lo strumento dall'alimentazione dell'aria compressa se non lo si utilizza.
- Utilizzare lo strumento solo per applicare i rivetti.
- Non utilizzare lo strumento senza il beccuccio con lo spinotto filettato / spinotto filettato interno (5) montato.
- Non sollevare in nessun caso la rivettatrice sul tubo flessibile dell'aria compressa.
- Utilizzare lo strumento solo con il tappo di chiusura (10) montato.
- È necessario lubrificare l'aria compressa con olio o eseguire la lubrificazione con olio in modo manuale per evitare eventuali problemi al motore.

NOTA BENE!


Il produttore declina ogni responsabilità nei confronti dei danni derivanti da riparazioni improprie o dall'uso di pezzi di ricambio di terze parti.

La garanzia risulta nulla in caso di eventuali danni dello strumento e/o delle guarnizioni durante un'operazione di riparazione.

7. Dotazione base dell'apparecchio


Dotazione base dello strumento RL50-2:

1. Raccordo dell'aria compressa
2. Occhiello di sospensione
3. Tappo filettato di riempimento dell'olio
4. Manicotto anteriore
5. Spinotto filettato / Spinotto filettato interno
6. Beccuccio
7. Grilletto (posizionamento del rivetto)
8. Grilletto (rimozione dello spinotto filettato)
9. Vite di regolazione della forza di trazione
10. Dado di regolazione della corsa (sotto al tappo di chiusura)



8. Messa in servizio

- ispezione visiva: Danni esterni, presenza di una valvola di riduzione della pressione
- Montaggio del mandrino filettato e dell'imboccatura corretti (vedere il capitolo Manutenzione - Rimozione e montaggio del mandrino filettato e dell'imboccatura).
- Controllo delle impostazioni della corsa massima e della forza minima. Esame visivo dei regolatori. Per controllare la regolazione della corsa, è necessario rimuovere il coperchio posteriore.
- Collegare l'utensile all'alimentazione dell'aria. **ATTENZIONE.** Una volta collegato all'aria, il sistema di valvole si attiva. Ciò viene segnalato da un piccolo movimento del pistone e dal soffio delle valvole.



Grilletto (8) (rimozione dello spinotto filettato)

9. Utilizzo dell'utensile

Attenzione

- Si consiglia di effettuare sempre una regolazione combinata della corsa e della forza. Questa regolazione combinata evita errori di rivettatura, danni all'utensile di rivettatura e al rivetto e rende il processo più veloce con un minor consumo di aria.
- Se un singolo rivetto viene utilizzato in materiali di spessore diverso, la forza di rivettatura deve essere impostata in modo preferenziale. Impostare la

forza prima sul materiale con spessore maggiore. Quindi, per il materiale di spessore inferiore, regolare la corsa di lavoro.

- Quando si utilizzano dadi per rivetti M5 e più piccoli, o per rivetti in materiali morbidi (alluminio, ottone), la corsa di lavoro deve essere regolata in via prioritaria. La regolazione della corsa di lavoro è complementare e aiuta a velocizzare il ciclo di rivettatura, a risparmiare aria e a prevenire errori indesiderati.

9.1 Impostazioni di rivettatura con priorità di forza

Prima di iniziare la procedura di regolazione della forza, il:

Il regolatore di corsa è impostato sulla corsa massima. Pertanto, il dado del regolatore di corsa deve essere ruotato fino all'arresto, nella posizione massima (rotazione in senso antiorario).
Il regolatore di forza deve essere impostato sulla forza minima. Pertanto, la vite deve essere ruotata fino all'arresto, nella posizione massima (rotazione in senso antiorario).

1. Impostazione della forza:

- Applicare la chiave sulla vite di regolazione della forza. Ruotare la vite di regolazione della forza di $\frac{1}{4}$ di giro verso destra (in senso orario).
- Eseguire una prova di rivettatura (vedere Prova di rivettatura).
- Controllare la rivettatura - dimensioni del muso dell'otturatore, lunghezza del rivetto dopo la rivettatura, resistenza del giunto rivettato. Se il giunto soddisfa i requisiti, la regolazione della forza è completa. Se il giunto non soddisfa i requisiti, ripetere la procedura aumentando la forza passo dopo passo.
- Regolare l'impostazione della forza necessaria eseguendo la procedura di regolazione aumentando (o diminuendo) la forza di rivettatura fino a quando il dado del rivetto si deforma secondo i requisiti e si ottiene la regolazione ideale del giunto rivettato.

- Una volta impostata la forza corretta, regolare la corsa

2. Regolazione della corsa:

- Avvitare il dado del regolatore di corsa alla corsa più piccola possibile, ruotandolo in senso orario verso destra.
- Ruotare il dado del regolatore di corsa a sinistra (in senso antiorario) di $\frac{1}{4}$ di giro (0,25 mm di corsa).
- Eseguire un RIVETEST.
- Controllare la rivettatura del rivetto - dimensioni del mulo di chiusura, lunghezza del rivetto dopo la rivettatura, resistenza del giunto rivettato. Se il giunto soddisfa i requisiti, la regolazione della forza e della corsa è completa. Se il giunto non soddisfa i requisiti, ripetere la procedura, aumentando la corsa passo dopo passo.

9.2 Impostazione della rivettatura con priorità di corsa

Prima di iniziare la procedura di regolazione della corsa, il:

Regolatore di forza impostato su circa il 50% della forza massima. Ciò si ottiene ruotando la vite di regolazione della forza fino all'arresto, nella posizione massima (rotazione in senso orario) e poi ruotando la vite di 3 giri a sinistra (in senso antiorario).


Regolatore della corsa impostato sulla corsa minima. Pertanto, il dado del regolatore di corsa deve essere ruotato verso l'arresto, in posizione massima (in senso orario).

1. Regolazione della corsa:

- Ruotare il dado di regolazione della corsa verso sinistra (in senso antiorario) di $\frac{1}{4}$ di giro (0,25 mm di corsa).
- Eseguire un RIVETEST.
- Controllare la rivettatura del rivetto - dimensioni del muso di chiusura, lunghezza del rivetto dopo la rivettatura, resistenza del giunto rivettato. Se il giunto soddisfa i requisiti, la regolazione della corsa è completa. Se il giunto non soddisfa i requisiti, ripetere la procedura, aumentando la corsa passo dopo passo.
- Se si è impostata la corsa corretta, regolare la forza

2. Impostazione della forza:

- Applicare la chiave sulla vite di regolazione della forza. Impostare il regolatore di forza sulla forza minima. Pertanto, la vite deve essere ruotata fino all'arresto, nella posizione massima (rotazione in senso antiorario).
- Ruotare la vite di regolazione della forza di $\frac{1}{4}$ di giro verso destra (in senso orario).
- Eseguire un RIVETEST.
- Controllare la rivettatura del rivetto - la dimensione del mulo dell'otturatore, la lunghezza del rivetto dopo la rivettatura, la resistenza del giunto rivettato. Se il giunto soddisfa i requisiti, la regolazione della forza è completa. Se il giunto non soddisfa i requisiti, ripetere la procedura dalla seconda fase, aumentando la forza passo dopo passo.




9.3 Test di rivettatura

- Girare a mano il dado del rivetto sull'asta filettata, ATTENZIONE: non stringere.
- Inserire il rivetto nel foro del materiale di prova. Lo spessore del materiale e il diametro del foro devono corrispondere ai requisiti della giunzione del rivetto da impostare.
- Premere il grilletto e tenerlo premuto. Fino a quando il rivetto non sarà rivettato e il mandrino non sarà fuoriuscito dal dado.
- Rilasciare il grilletto.

9.4 Funzionamento degli strumenti

- Collegare l'utensile all'alimentazione dell'aria. ATTENZIONE. Una volta collegato all'aria, il sistema di valvole si attiva. Ciò viene segnalato da un piccolo movimento del pistone e dal soffio delle valvole.
- Collegare il rivetto a dado filettato al mandrino filettato e spingere sul mandrino. Il mandrino filettato ruoterà automaticamente verso destra e il rivetto del dado verrà ruotato sul mandrino.
- Inserire il rivetto a dado nel foro del materiale. ATTENZIONE Tenere l'utensile in modo che l'asse del mandrino filettato sia perpendicolare alla superficie del materiale.
- Tenere premuto il grilletto del rivetto fino al completamento dell'intero ciclo di rivettatura. Rivettatura del rivetto, rotazione del mandrino fuori dal rivetto



10. Uso corretto

I requisiti riportati di seguito devono essere soddisfatti per rispettare le disposizioni di sicurezza specifiche e per garantire il corretto funzionamento della rivettatrice.

- È consentito utilizzare l'apparecchio solo secondo le rispettive specifiche tecniche. Inoltre, è necessario rispettare tutte le disposizioni che fanno riferimento all'utilizzo, al montaggio e all'allacciamento dell'apparecchio, ma anche alle condizioni ambiente e di servizio. Le presenti disposizioni, condizioni e informazioni per l'uso sono riportate nella documentazione in dotazione all'apparecchio e anche nelle indicazioni per l'uso e la manutenzione delle istruzioni per l'uso.
- È consentito utilizzare l'apparecchio solo secondo le disposizioni nazionali e alle condizioni specificate per l'apparecchio. È necessario prestare particolare attenzione alle specifiche e alle eventuali situazioni di pericolo associate all'utilizzo.
- È necessario prestare attenzione a tutte le precauzioni necessarie alla riparazione dello strumento, fra cui anche le disposizioni in materia di trasporto e stoccaggio, manutenzione ed ispezione.
- Utilizzare sempre gli attacchi rapidi di sicurezza se è necessario collegare in modo permanente il tubo flessibile dell'aria compressa alla fonte dell'aria compressa.

- È necessario disporre la rivettatrice sempre ad angolo retto (90°) rispetto alla superficie del pezzo in lavorazione da rivettare.

Alimentazione dell'aria compressa

- Il regolatore dell'aria compressa deve essere dotato di un filtro per raccogliere le particelle di sporco e la condensa. Se si utilizza un regolatore dell'aria compressa senza filtri, è necessario accertarsi dell'assenza di particelle di sporco e/o umidità nell'aria compressa.
- **Si consiglia di utilizzare un sistema di lubrificazione automatica per l'impianto dell'aria compressa. Se non è possibile utilizzare un sistema automatico di lubrificazione, è necessario lubrificare l'impianto in modo manuale una volta per ogni ora d'esercizio con 3 gocce d'olio. In caso contrario, si può verificare il blocco del motore dell'aria compressa. I motori grippati non possono essere oggetto di eventuali reclami.**
- La distanza tra il regolatore dell'aria compressa e la rivettatrice deve essere al massimo pari a 3 m.
- La condotta d'alimentazione utilizzata deve essere resistente nei confronti di olio e liquidi e adatta alle condizioni d'uso.
- Il diametro interno del tubo flessibile dell'aria compressa non deve essere inferiore a 6 mm.
- La forza di trazione massima dipende dal rispetto della pressione in ingresso consentita.

11. Requisiti per l'aria compressa


ISO 8573-1

Classe di qualità
dell'aria compressa
ai sensi di 8573-1


Materiali solidi



Acqua



Olio



Dimensioni massime

Concentrazione massima

Punto di rugiada a
pressione massimo

Concentrazione massima

μm

mg/m^3

$^{\circ}\text{C}$

mg/m^3

2

1

1

-40

0.1

Nota bene! La concentrazione massima specificata fa riferimento a 1 bar assoluto, +20 °C e 60% di umidità relativa. All'aumentare della pressione oltre quella atmosferica, aumentano anche le singole concentrazioni.

12. Stoccaggio dell'apparecchio

Operazioni dopo il primo uso

Se non si utilizza più lo strumento, conservarlo nella confezione originale in un luogo asciutto e privo di polvere.

Operazioni dopo lo stoccaggio prolungato

In seguito ad uno stoccaggio prolungato (3 anni circa), è necessario sostituire l'olio idraulico prima di altre applicazioni. Solo al personale specializzato è consentito cambiare l'olio idraulico secondo le istruzioni per l'uso. In caso di necessità, è possibile ottenere supporto specializzato presso un centro di assistenza tecnica Titgemeyer.

13. Indicazioni sul trasporto

La rivettatrice viene fornita completamente assemblata. È necessario eseguire le operazioni di manipolazione con cautela. L'apparecchio contiene olio idraulico.

14. Requisiti dell'utente

Le operazioni di progettazione, montaggio, installazione, attivazione, manutenzione e riparazione sono consentite solo al personale specializzato e devono essere verificate da esperti. Il produttore può organizzare i corsi di formazione su accordo.

I responsabili della sicurezza sul posto di lavoro devono garantire i punti riportati di seguito.

- Le operazioni specifiche per la sicurezza vengono eseguite solo dal personale specializzato.
- Il personale deve essere qualificato per le rispettive mansioni (corso di formazione, istruzione, esperienza) o avere dimestichezza delle norme specifiche, delle specifiche, delle disposizioni antinfortunistiche e delle proprietà del sistema. Il personale specializzato deve tassativamente essere in grado di stabilire ed evitare tempestivamente gli eventuali rischi.

15. Modifiche dell'apparecchio

Senza il consenso del produttore non è consentito in nessun caso apportare modifiche costruttive allo strumento che possono eventualmente comprometterne la sicurezza. Tutte le operazioni improprie di riparazione e l'utilizzo di pezzi di ricambio di terze parti sono da considerarsi come modifiche costruttive

improprie dello strumento. In questi casi, il produttore non garantisce più il corretto funzionamento dello strumento e la garanzia risulta nulla. La garanzia non si applica nemmeno agli strumenti le cui guarnizioni risultano danneggiate.

È presente il pericolo di riportare eventuali lesioni provocate da una manipolazione errata.

Le operazioni svolte con questo apparecchio sono sicure una volta lette, comprese e rispettate le disposizioni contenute nel presente manuale. L'utente deve attenersi ai processi descritti nel presente manuale. Le operazioni di manutenzione e riparazione descritte nel presente manuale devono essere eseguite dal personale specializzato qualificato e sottoposto a corsi di formazione di Titgemeyer.

16. Programma d'ispezione

Distanze dei controlli

- Ogni giorno / dopo 50 processi di rivettatura
 - Controllare la presenza di perdite d'olio.
 - Controllare la presenza di fuoriuscite d'aria impreviste.
 - Controllare il corretto funzionamento e i risultati di rivettatura degli apparecchi.
 - Controllare la regolazione e la stabilità del meccanismo di rivettatura.
 - Controllare l'ogiva (6) e il mandrino filettato/il mandrino filettato interno

(5) per verificare l'eventuale presenza di usura o sporcizia, pulire se necessario e lubrificare se necessario (olio/grasso plastico se possibile) o sostituire le parti sporche/danneggiate e usurate.

- Non è consentito utilizzare l'apparecchio in presenza di evidenti difetti.
- Ogni settimana / dopo 5.000 processi di rivettatura
 - Verificare la presenza di eventuali segni d'usura o di incrostazioni di sporco nel beccuccio (6) e nello spinotto filettato / spinotto filettato interno (5). In caso di necessità, eseguire le operazioni di pulizia o sostituire i componenti sporchi / danneggiati e usurati.
 - Eseguire il rabbocco dell'olio in caso di necessità.
- Ispezione completa da parte del personale specializzato (o dal produttore) una volta all'anno o dopo 500.000 processi di rivettatura
 - Eseguire operazioni complete di controllo e manutenzione del meccanismo di rivettatura.

- Controllare l'usura di tutti i componenti e procedere alla loro sostituzione in caso di necessità.
- Eseguire il cambio dell'olio.



Non è consentito utilizzare detergenti aggressivi o liquidi infiammabili per eseguire la pulizia dello strumento.

È necessario pulire la rivettatrice e sottoporla ad un'ispezione per individuare eventuali danni meccanici prima di ogni utilizzo. Per uno stoccaggio prolungato dopo l'utilizzo, si eseguono innanzitutto le operazioni di pulizia dello strumento. In seguito, è necessario distribuire un sottile strato di antiruggine su tutti i componenti metallici esterni.

17. Ispezione e manutenzione

Cambio del beccuccio

- Scollegare lo strumento dall'alimentazione dell'aria compressa.
- Sostituire il beccuccio (6) e il manico anteriore (4) utilizzando una chiave esagonale SW20.
- Se si applica un beccuccio di dimensioni superiori o inferiori (6), è anche




necessario utilizzare lo spinotto filettato / spinotto filettato interno (5) adeguato. Procedere alla sua sostituzione utilizzando due chiavi esagonali SW10.

Cambio dello spinotto di rivettatura

- Trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung.
- Scollegare lo strumento dall'alimentazione dell'aria compressa.
- Rimuovere il beccuccio (6) e il controdado (6a) dal manicotto anteriore (4) utilizzando due chiavi esagonali SW20.
- Rimuovere il manicotto anteriore (4) utilizzando una chiave esagonale SW20.
- Procedere alla sostituzione dello spinotto filettato (5) utilizzando due chiavi esagonali SW10 e fissarlo con il dado autobloccante (5a).
- Montare i componenti residui in ordine inverso rispetto a quello precedentemente fornito.
- Accertarsi di aver fissato tutti i componenti con i controdadi serrati a fondo.
- A questo punto è ancora necessario

Tappe filettate di riempimento dell'olio con anello di tenuta USIT



regolare in modo corretto il beccuccio (6) (vedere "Impostazione del beccuccio").

- Collegare lo strumento all'alimentazione dell'aria compressa.

Impostazione del beccuccio

- È necessario adattare il beccuccio (6) alla lunghezza dei dadi per rivetti ciechi per consentire allo strumento di ottenere risultati corretti.
- Regolazione corretta: almeno un passo di filettatura dello spinotto (5) sporge dal dado per rivetto cieco.
- Ruotare il beccuccio (6) nella direzione richiesta per modificarne la posizione.
- Fissare il beccuccio (6) al manicotto anteriore (4) con il controdado (6a) e utilizzando due chiavi esagonali SW20.

Rabbocco dell'olio

- È necessario rabboccare l'olio in presenza di una perdita della corsa durante la rivettatura.
- Durante il rabbocco, accertarsi di impedire allo sporco di finire nell'impianto idraulico.
- Scollegare lo strumento dall'alimentazione dell'aria compressa.
- Rimuovere il manicotto anteriore (4) con beccuccio incluso (6 e 6a).
- Allentare la vite nella parte superiore dello strumento con la chiave a brugola SW4.
- Riempire lo spruzzatore con l'olio idraulico consigliato (vedere "Specifi-

che tecniche”) e applicarlo sul tappo filettato di riempimento in ottone.

In seguito, inserire entrambi i componenti nell'apertura libera dello strumento.

- Introdurre l'olio idraulico nello strumento azionando ripetutamente il pistone spruzzatore. Il pistone idraulico si muove in avanti e all'indietro.
- Rimuovere il tappo filettato di riempimento, riavvitare la vite a testa cilindrica e l'anello di tenuta USIT. In seguito, montare il manicotto anteriore.
- Pulire lo strumento.
- Eseguire 20 rivettature di prova senza rivetti (controllo del funzionamento).

18. Diagnostica del problema

Il gestore deve accertarsi dei punti riportati di seguito.

- Il personale addetto alla manutenzione può essere disponibile immediatamente in qualsiasi momento.
- Il personale addetto alla manutenzione può risolvere il problema in caso di malfunzionamento della rivettatrice e dell'impianto collegato.
- Il personale specializzato competente verifica la presenza di eventuali malfunzionamenti. Si procede alla riparazione degli eventuali guasti ottimizzando il funzionamento dello strumento in modo da escludere la ripetizione di difetti simili.

19. Specifiche tecniche

Peso totale (a seconda del modello)	1,99 kg
Dimensioni (H x L)	265 x 265 mm
Area di lavoro - Ø del dado per rivetto cieco	M3 - M10 (M12 alluminio)
Ø del bullone per rivetto cieco	M4 - M8
Forza di trazione	10 - 21 kN / 6 bar
Corsa	8,5 mm
Durata del ciclo di rivettatura	0,9 s
Consumo di aria compressa / Rivetto	2,6 l [ANR]
Pressione d'esercizio	6 bar, 7 bar max.
Livello di rumore	89 dB bei 6 bar
Raccordo dell'aria compressa	6 mm (G 1/4")
Norma dell'olio idraulico	Olio idraulico minerale di classe VG 32 secondo ISO TC 28/SC4 con una viscosità di 32 mm ² /s a 40 gradi. C
Esempio di olio idraulico	OH-HM 32
Norma per lubrificanti	Grasso per plastica ISO 6743-9
Esempio di lubrificante	LV2EP
Olio lubrificante per motori pneumatici	Interfon Lube PN32

20. Smaltimento dell'apparecchio

Procedere allo smaltimento dello strumento in conformità alle direttive UE in vigore. Verificare l'eventuale presenza dell'olio idraulico nello strumento. In questo caso, procedere allo scarico e allo smaltimento nel rispetto dell'ambiente.

21. Garanzia

Titgemeyer GmbH & Co. KG fornisce una garanzia di 12 mesi a decorrere dalla data d'acquisto sui propri apparecchi. I

componenti soggetti ad usura (ganasce, beccucci, manicotti di serraggio, ecc.) sono esclusi dalla presente garanzia. Titgemeyer GmbH & Co. KG garantisce di aver prodotto con cura tutti gli strumenti e di escludere eventuali difetti materiali o altri vizi di fabbricazione in caso di utilizzo corretto e manutenzione appropriata nel corso del primo (1°) anno. L'assistenza in garanzia viene concessa solo al primo acquirente e solo in caso di utilizzo corretto dell'apparecchio. Nella garanzia non sono compresi: (1) la normale usura (la garanzia non copre le operazioni periodiche di manutenzione, le riparazioni e la sostituzione dei componenti soggetti ad usura), (2) l'uso improprio (la garanzia non copre gli eventuali difetti o danni derivanti da uso improprio, stoccaggio errato, uso erraneo o abuso, incidenti o scarsa manutenzione) e (3) le operazioni di manutenzione ed alterazione non consentite. La garanzia non trova applicazione per eventuali difetti o danni provocati da assistenza tecnica, impostazioni di prova, installazioni, operazioni di manutenzione, modifiche o aggiornamenti di qualsiasi natura eseguiti da soggetti diversi dai dipendenti di Titgemeyer GmbH & Co. KG o dai rispettivi centri d'assistenza tecnica autorizzati. Se l'apparecchio in dotazione presenta un difetto coperto dalla garanzia, si prega di recapitarlo immediatamente al più vicino stabilimento o centro d'assistenza tecnica di Titgemeyer GmbH & Co KG. Titgemeyer GmbH & Co. KG procede alla sostituzione a titolo gratuito dei componenti difettosi una volta riconosciuti gli eventuali vizi materiali o di fabbricazione e restituisce ai clienti

gli apparecchi riparati. Questo aspetto rappresenta l'unico obbligo aziendale nell'ambito della presente garanzia. Titgemeyer GmbH & Co. KG non è da considerarsi in nessun caso responsabile nei confronti dei danni secondari o speciali eventualmente derivanti dall'acquisto o dall'utilizzo dell'apparecchio.

22. Lieferumfang

- 1 rivettatrice RL50-2
- 1 spinotto M5
- 1 spinotto M6
- 1 spinotto M8
- 1 spinotto M10
- 1 beccuccio M5
- 1 beccuccio M6
- 1 beccuccio M8
- 1 beccuccio M10
- 1 chiave a brugola SW4
- 1 spruzzatore d'olio
- 1 tappo filettato di riempimento

23. Simboli di sicurezza



Indossare gli occhiali protettivi.



Indossare i guanti protettivi.



Indossare la protezione per l'udito.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Nome del prodotto: Utensile di rivettatura RL50-2

Numero di catalogo: 99-0303:TTA

Numero di tipo: 99030302012021

L'utensile per rivettare RL50-2 funziona con il principio idro-pneumatico ad alta velocità. L'utensile è progettato per l'impostazione precisa di dadi e viti per rivetti ciechi. L'utensile è dotato di un sistema pneumatico per la rotazione del dado del rivetto sull'ogiva e per la rotazione a intervalli diversi, con la possibilità di regolare la forza di trazione e di limitare la corsa dell'utensile.

Produttore:

Titgemeyer Tools & Automation spol. s r.o.

U Vodárny 1506

CZ 397 01 Písek

IČ 60647761


Tel: + 420 732 657 208

TTA-sales@titgemeyer.com

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi

alle seguenti norme e direttive:

2006/42/ES, la Direttiva Macchine

Nome	Data e luogo	Firma
Approvato da Direttore Antonín Solfronk	In Písek 31.03.2021	

Titgemeyer Tools & Automation spol s.r.o.

U Vodárny 1506

39701 Písek

Tschechien

T + 420 382 206 711

E tta-sales@titgemeyer.com

W titgemeyer.com